

巡回清掃報告書



ユーポ ネクサス

定期巡回報告書

建物名称： コーポ ネクサス

実施日時： ○○ 月 ×× 日 ○○:××～

作業中



玄関ドア

作業後



作業中



手摺

作業後



作業中



消火器

作業後



定期巡回報告書

建物名称： コーポ ネクサス

実施日時： ○○ 月 ×× 日 ○○:××～

作業中



床面

作業後



作業前



簡易除草

作業後



作業中



ゴミ置き場

作業後



定期巡回報告書(現状報告)

建物名称： コーポ ネクサス

実施日時： ○○ 月 ×× 日 ○○:××～

状況報告

状況報告

2
0
1
号
室
付
近
管
球
不
点
灯



状況報告

状況報告

共
用
部
タ
イ
ル
破
損



状況報告

状況報告

建
物
外
周
雜
草
狀
況

